

Betriebsanweisung

gemäß §14 GefStoffV

ASiRAL Industriereiniger GmbH

Hermann-Wehrle-Str. 15
D-67433 Neustadt/Weinstraße
Tel.: (+49) 06321/91280

21.07.2015

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

ASiRAL Passivierungsmittel P sauer

Basis: Phosphorsäure; CAS 7664-38-2; EG-Nr. 231-633-2,
Reinigungsverstärker

Lieferant: ASiRAL Industriereiniger GmbH

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Wassergefährdungsklasse 1 (schwach wassergefährdend)

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



P234 Nur im Originalbehälter aufbewahren.

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe/-Kleidung und Augen-/Gesichtsschutz tragen.


P308+P313 Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Kleinere Mengen ausgelaufenes ASiRAL Passivierungsmittel P sauer mit viel Wasser wegspülen. Größeren Mengen mit geeigneten Saugstoffen (Sand, Kieselgur) aufnehmen und entsorgen. Hierzu eine verantwortliche Person verständigen.

ERSTE HILFE



P301+P330+P331 Bei Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen.

P303+P361+P353 Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Mit reichlich Wasser und Seife waschen.

P304+P340 Bei Einatmen: Die Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

ASiRAL Passivierungsmittel P sauer darf nicht konzentriert ins Abwasser gelangen. Reste unter Beachtung der örtlichen Vorschriften einer Deponie oder der Verbrennung zuführen.